

# 福建省交通运输厅办公室文件

闽交办建〔2015〕4号

---

## 福建省交通运输厅办公室转发 关于厦蓉高速公路龙岩段后祠隧道 “12.5”坍塌事故情况通报等2个文件的通知

各设区市（区）交通运输局（委），沿海各港口管理局，省高指，省公路局，省港航局，省交通质监局：

现将省政府安办《关于厦蓉高速公路龙岩段后祠隧道“12.5”坍塌事故情况的通报》（闽安委办〔2014〕102号）及省政府安办、省重点办《关于进一步加强重点项目建设安全生产工作的意见》（闽安委办〔2014〕103号）转发给你们。各单位应深刻吸取事故教训，按照各自职责结合年终安全检查工作开展在建工程安全

隐患专项督查，督促落实隐患整改，切实防范类似事故发生。

福建省交通运输厅办公室

2015年1月19日

---

抄送：省交通设计院、交通研究所、交通监理公司，厅安监处。

---

福建省交通运输厅办公室

2015年1月19日印发

---